

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
**«БУЖАНИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

141326, Московская область, Сергиево-Посадский г.о.,  
с. Бужаниново, ул.Полевая д.13, телефон/факс: (496) 548-12-92 E-mail: [school.buzhschool@yandex.ru](mailto:school.buzhschool@yandex.ru) <http://buzhaninovo.schoolmsk.ru/>  
Лицензия Министерства образования Московской области: серия 50/1 01 №0006155 от 03.09.2015г.

От 04.08.2022

№ 153

**Отчет**  
**на предписание об устранении нарушений обязательных**  
**требований пожарной безопасности № 36/1**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований в области гражданской обороны.	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует документация на покрытие пола путей эвакуации, подтверждающая предел огнестойкости класс пожарной опасности применяемых материалов( линолеум)	16.01.2023	Выполнено (копии документов прилагаются)
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности	16.01.2023	выполнено (фото и контракт № 55 от 06.06.2022 , № 205 орт 21.06.2022г прилагаются)
3.	Не проведены эксплуатационные ограждений на кровле.	16.01.2023	Гарантийное письмо прилагается
4.	Помещение электрощитовой не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	16.01.2023	Выполнено (фото прилагаются)
5.	Подъезд для пожарных автомобилей к зданию не обеспечен со всех сторон с учетом требований раздела 8,СП 4.13130.2013	16.01.2023	Письмо по составлению плана пожаротушения направлено в 28 отряд
6.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние и наличие приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах дверей	16.01.2023	Выполнено (фото прилагаются)
7.	Разработанные планы эвакуации не соответствуют ГОСТ 12.2.143-2009	16.01.2023	Выполнено (фото прилагаются), контракт № 45 от 21.03.2022г.
8.	Отсутствует расчет категорий производственных и складских	16.01.2023	Гарантийное письмо прилагается

	помещений по взрывопожарной опасности		
9.	Допускается отсутствие автоматических установок пожарной сигнализации на кухне	16.01.2023	Выполнено (фото прилагаются)
10.	В противопожарных преградах отсутствуют заполнение проёма (дверь) требуемого предела огнестойкости (помещение хранения продуктов)	16.01.2023	Помещение для хранения продуктов нужно рассматривать в общем объеме пищеблока, двери не предусмотрены.
11	Ширина пути эвакуации по лестнице менее 1,35м(1.25)	16.01.2023	Гарантийное письмо прилагается.
12.	Допускается отсутствие автоматических установок пожарной сигнализации в тамбур-шлюзах	16.01.2023	Проект Контракта на сумму 123500,25 р. в стадии заключения.
13.	Допускается расположение огнетушителей на высоте 1,5 (1,7)	16.01.2023	Выполнено (фото прилагаются)
14.	Допускается установка пожарных извещателей в спортивном зале на стенах на расстоянии менее 0.5 м от угла и на расстоянии от перекрытия не соответствующем приложению П СП 5.13130	16.01.2023	Выполнено (фото прилагаются)
15.	Допускается устройство пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов.	16.01.2023	Выполнено (фото прилагаются)
16.	Допускается устройство пожарных извещателей не во всех отсеках потолка шириной 0,75м, ограниченными строительными конструкциями, выступающими от потолка более 04,м	16.01.2023	Проект Контракта на сумму 123500,25 р. в стадии заключения.
17.	Выход из спортивного зала не оборудован ИПР	16.01.2023	Выполнено (фото прилагаются)
18.	Не обеспечено дублирование светового и звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации	16.01.2023	Выполнено.
19.	В противопожарных преградах заполнение проема (дверь) не соответствует требуемому пределу огнестойкости (спортзал)	16.01.2023	Выполнено (копия документа прилагается)

Директор школы



А.Б Никульцев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24796901158842737022784036765956054387186855834

Владелец Никульцев Александр Борисович

Действителен с 11.05.2023 по 10.05.2024